

INFORME DE COMISIÓN

Nombre: SAUZA PEÑA JONATHAN
Adscripción: Dirección General
Lugar: Plantel Zimapán, Avenida Nueva Ansúrez 25, 42330 Zimapán, Hidalgo

Fecha: 22 de Octubre de 2025
Ubicación: DRMSG - Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Fecha Comisión: 14 de Octubre al 14 de Octubre

Asunto de la comisión: Comisionado para realizar supervisión de mantenimiento eléctrico el día 14 de octubre del 2025 en Zimapán.

Actividades realizadas

REVISAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS DE MEDICIÓN
SUPERVISAR LA CALIDAD DEL TRABAJO DEL PERSONAL.

Resultados obtenidos

EVALUAR EL ESTADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL CUIDADO DEL PLANTEL Y LA SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS CUMPLIENDO CON PROCEDIMIENTOS.

Contribuciones a la institución y conclusiones

LA SEGURIDAD DEL PLANTEL PARA LOS ALUMNOS Y SU BUEN FUNCIONAMIENTO PARA SUS CLASES.

SAUZA PEÑA JONATHAN

JEFE DE OFICINA