

DIRECCIÓN GENERAL

## INFORME DE COMISIÓN

**Área:** Dirección de Planeación

**Servidor público o funcionario público:** Esteban Rosales Cabrera

**Fecha de entrega del informe:** 22 de Marzo 2019

**Lugar y fecha de la Comisión:** A Plantel Tehuetlan, los días, 20 al 21 de Marzo del 2019

**Asunto de la comisión:** Asistencia al Centro Educativo Tehuetlan a supervisión de Infraestructura General del Plantel.

**Actividades realizadas:** Recorrido por las instalaciones del Centro Educativo para la revisión del estado de la infraestructura existente.

**Resultados obtenidos:** En base a la supervisión del día 21 de marzo del 2019 al plantel se realizó, un recorrido para observar el estado en el que encontraba la infraestructura.

El problema primordial del plantel es la barda perimetral, la cual tiene daños estructurales y está a punto de caerse, personal del plantel me mencionó que ese problema ya tenía dos años que se le había dado a conocer a la dirección general pero que hasta ahora no han tenido respuesta.

Otro punto importante que se observó fue el hundimiento del pasillo que está afuera del aula audiovisual, en este mismo se necesita una rampa para personas con discapacidad motriz ya que el pasillo se encuentra 1 metro más alto que los demás.

En general el plantel necesita una rehabilitación a base de pintura.

### Contribuciones a la institución y conclusiones:

Esta visita se llevó a cabo con el fin de contribuir al mejoramiento de la infraestructura del Centro Educativo, para alcanzar con mayor eficiencia los objetivos del COBAEH. Se hizo saber al plantel que todos los detalles que tengan que ver con la infraestructura podrían hacérselos llegar sin ningún problema.

En su caso, si deberá incluir una leyenda explicando lo que corresponda que crea conveniente anexar o aportar más información que será necesaria: